


<b>Prüfbericht-Nr.:</b> Test Report No.:	21229684_001	<b>Auftrags-Nr.:</b> Order No.:	3131882	Seite 1 von 13 Page 1 of 13	
<b>Kunden-Referenz-Nr.:</b> Client Reference No.:	N/A	<b>Auftragsdatum:</b> Order date:	2014-12-14		
<b>Auftraggeber:</b> Client:	Lalan Eco-Latex (Pvt) Ltd., No. 18 Nawala Road, Nugegoda, Sri Lanka				
<b>Prüfgegenstand:</b> Test item:	Mattress core				
<b>Bezeichnung / Typ-Nr.:</b> Identification / Type No.:	Natural latex Mattress core				
<b>Auftrags-Inhalt:</b> Order content:	Durability test and evaluation of resilience characteristics				
<b>Prüfgrundlage:</b> Test specification:	ZTIG-Q 2215: 2013-05 Matratzen im Wohnbereich – Dauerhaltbarkeit nach DIN EN 1957 zur Erlangung des Qualitätszertifikates Mattresses domestic use – durability (DIN EN 1957) for the Quality certificate				
<b>Wareneingangsdatum:</b> Date of receipt:	2014-11-2014				
<b>Prüfmuster-Nr.:</b> Test sample No.:	A 84241-1				
<b>Prüfzeitraum:</b> Testing period:	2014-12-14 – 2015-02-11				
<b>Ort der Prüfung:</b> Place of testing:	Furniture Testing Institute Nuremberg				
<b>Prüflaboratorium:</b> Testing laboratory:	TÜV Rheinland LGA Products GmbH				
<b>Prüfergebnis*:</b> Test result*:	Pass				
<b>geprüft von / tested by:</b>	<b>kontrolliert von / reviewed by:</b>				
2015-02-11 Dipl.-Ing. (FH) M. Vogelgsang / Expert	2015-02-11 Dipl.-Ing. (FH) R. Meyn / Head of department				
<b>Datum</b> <b>Name / Stellung</b> <b>Unterschrift</b>	<b>Datum</b> <b>Name / Stellung</b> <b>Unterschrift</b>				
<i>Date</i> <i>Name / Position</i> <i>Signature</i>	<i>Date</i> <i>Name / Position</i> <i>Signature</i>				
<b>Sonstiges / Other:</b>	The test item reached a total number of 97 points.				
Appendix 1: Results according to DIN EN 1957; Appendix 2: Assessment of firmness rating Appendix 3: Attachment to LGA – Rating scale; Appendix 4: Mattress resilience characteristics					
<b>Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung:</b> Condition of the test item at delivery:	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged				
* Legende:	1 = sehr gut	2 = gut	3 = befriedigend	4 = ausreichend	5 = mangelhaft
	P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	N/A = nicht anwendbar	N/T = nicht getestet	
Legend:	1 = very good	2 = good	3 = satisfactory	4 = sufficient	5 = poor
	P(ass) = passed a.m. test specification(s)	F(ail) = failed a.m. test specification(s)	N/A = not applicable	N/T = not tested	
<b>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.</b> <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>					

**ECO LATEX**  
All rights reserved by the certificate holder